



Corrugato del 125

Corrugato del 70

Fori da praticare nel quadrato in ferro

Pozzetto ispezionabile
dove ci sarà la T di
diramazione e la partenza
del corrugato da 70